

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

**Ngành/Chuyên ngành đào tạo: CN kỹ thuật cơ khí/Công nghệ cơ khí mỏ,
CN Cơ khí ô tô
(CHÍNH BIÊN)**

1. Tên học phần: Dung sai - kỹ thuật đo

2. Loại học phần: Lý thuyết

3. Số tín chỉ: 02 tín chỉ, Trong đó (2,0)

4. Bộ môn quản lý học phần: Máy và thiết bị

5. Điều kiện tiên quyết:

- Sinh viên đã được học các học phần đại cương và cơ sở như: Toán, lý, hoá, cơ học lý thuyết, vẽ kỹ thuật, Sức bền vật liệu, nguyên lý - chi tiết máy, Vật liệu cơ khí, Công nghệ kim loại,...

- Có đủ giáo trình; bài giảng môn học Dung sai - kỹ thuật đo và các tài liệu tham khảo khác.

6. Phân bổ thời gian:

- **Thời gian lên lớp:** 30 tiết (2 tiết/tuần)

+ Số tiết lý thuyết: 29 tiết

+ Số tiết thực hành: 0 tiết

+ Số tiết kiểm tra/ đánh giá: 1 tiết

- **Thời gian tự học:** 60 tiết

7. Mục tiêu của học phần:

7.1. Kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức cốt lõi về:

- Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép:

- Các kiến thức về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai kích thước; lắp ghép và các loại lắp ghép, các tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai kích thước.

- Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt;

- Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng: ồ lăn, bánh răng, ren, then - then hoa.

- Chuỗi kích thước và phương pháp ghi kích thước cho bản vẽ.

- Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về đo lường và dụng cụ đo lường trong chế tạo cơ khí:

- Khái niệm cơ bản về đo lường trong chế tạo cơ khí;

- Cấu tạo, phương pháp sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản trong chế tạo cơ khí: thước cặp, pan me, cǎn lá, thước đo góc, đồng hồ so.

7.2. Kỹ năng:

Hình thành cho người học một số kỹ năng cơ bản:

- Lựa chọn được các kiểu lắp tiêu chuẩn khi thiết kế chi tiết máy;
- Lựa chọn các kiểu lắp tiêu chuẩn khi thiết kế chi tiết máy;
- Lựa chọn các kiểu lắp ghép cho các mối ghép thông dụng: mối ghép ố lăn, mối ghép ren, mối ghép then và then hoa.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí.
- Biết cách ghi kí hiệu dung sai, sai lệch, lắp ghép và dung sai hình dạng vị trí bề mặt trên bản vẽ và trên máy tính bằng phần mềm Autocad.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí để đo, vẽ các chi tiết máy.
- Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản: phân tích, tư duy, khả năng làm việc theo nhóm.

7.3. Thái độ:

- Góp phần hình thành thế giới quan khoa học kỹ thuật.
- Ham học hỏi qua tài liệu và thực tế, luôn học tập và bổ sung kiến thức chuyên môn để hoàn thành môn học.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và trách nhiệm trong công việc, tác phong nghề nghiệp.
- Hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.

8. Nội dung học phần

8.1. Mô tả văn tắt

Nội dung của học phần này là trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường trong chế tạo cơ khí gồm 8 chương:

- Các kiến thức về kích thước, sai lệch giới hạn và dung sai kích thước; lắp ghép và các loại lắp ghép, các tiêu chuẩn Việt Nam về dung sai kích thước.
- Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt;
- Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng: ố lăn, bánh răng, ren, then - then hoa.
- Chuỗi kích thước và phương pháp ghi kích thước cho bản vẽ.
- Khái niệm cơ bản về đo lường trong chế tạo cơ khí;
- Cấu tạo, phương pháp sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản trong chế tạo cơ khí: thước cặp, pan me, cǎn lá, thước đo góc, đồng hồ so.

8.2. Nội dung chi tiết học phần:

Tuần	Nội dung	Lý thuyết (tiết)	TH (tiết)	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép 1.1. Tính đổi lăn chúc năng trong chế tạo cơ khí	2		Tài liệu [1] Chương 1 (từ 1.1 đến 1.4) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1	- Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 1, trong giáo trình chính.

Tuần	Nội dung	Lý thuyết (tiết)	TH (tiết)	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
	1.2. Khái niệm về kích thước sai lệch giới hạn và dung sai 1.3. Khái niệm về lắp ghép và các loại lắp ghép. 1.4. Biểu diễn sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép			Chương 1 (từ tr1 đến tr17) Tài liệu [5] Chương 1 (từ tr1 đến tr23)	- Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
2	CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG LẮP GHÉP BỀ MẶT TRON 2.1. Hệ thống dung sai 2.2. Hệ thống lắp ghép và lắp ghép trên bản vẽ. 2.3. Phạm vi ứng dụng của các lắp ghép tiêu chuẩn		2	Tài liệu [1] Chương 2 (từ 2.1 đến 2.3) Đọc thêm Tài liệu [5] Chương 1 (từ tr25 đến tr47)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 2, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
3	CHƯƠNG 3: DUNG SAI HÌNH DẠNG, VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT 3.1. Dung sai hình dạng và vị trí bề mặt 3.1.1. Các nguyên nhân gây ra sai số 3.1.2. Sai lệch về hình dạng 3.1.3. Sai lệch vị trí bề mặt. 3.1.4. Ghi ký hiệu sai lệch, dung sai hình dạng và vị trí bề mặt trên bản vẽ.		2	Tài liệu [1] Chương 3 3.1) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 2 (từ tr18 đến tr27) Tài liệu [5] Chương 1 (từ tr49 đến tr61)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 3, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
4	3.1.5. Xác định dung sai hình dạng và vị trí khi thiết kế. 3.2. Nhám bề mặt 3.2.1. Bản chất của nhám bề mặt. 3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá và tiêu chuẩn bề mặt nhám.		2	Tài liệu [1] Chương 3 3.1-3.2) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 2 (từ tr36 đến tr43) Tài liệu [5] Chương 1 (từ tr61	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 3, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công

SƠ
TR
ĐẶ
ON
QUA

Tuần	Nội dung	Lý thuyết (tiết)	TH (tiết)	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
				đến tr69)	
5	CHƯƠNG 4: DUNG SAI KÍCH THUỐC VÀ LẮP GHÉP CỦA CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG 4.1. Mối ghép ô lăn với trực và lỗ thân hộp 4.1.1. Cấp chính xác chế tạo kích thước ô lăn 4.1.2. Lắp ghép ô lăn	2		Tài liệu [1] Chương 4 4.1) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 3 (từ tr43 đến tr52) Tài liệu [5] Chương 4 (từ tr69 đến tr72)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 4, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
6	4.2. Dung sai lắp ghép then, then hoa 4.2.1. Dung sai lắp ghép then 4.2.2. Dung sai lắp ghép then hoa	2		Tài liệu [1] Chương 4 4.2) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 3 (từ tr52 đến tr64) Tài liệu [5] Chương 4 (từ tr72 đến tr79)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 4, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
7	4.3. Dung sai lắp ghép bánh răng 4.3.1. Các thông số kích thước cơ bản 4.3.2. Các yêu cầu kỹ thuật của truyền động bánh răng 4.3.3. Đánh giá mức chính xác của truyền động bánh răng. 4.3.4. Cấp chính xác chế tạo bánh răng. 4.3.5. Dạng đối tiếp mặt răng và dung sai độ hở mặt bên, T_{jn} . 4.3.6. Ghi kí hiệu cấp chính xác và dạng đối tiếp mặt răng.	2		Tài liệu [1] Chương 4 4.3) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 5 (từ tr 104 đến tr 120) Tài liệu [5] Chương 4 (từ tr92 đến tr103)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 4, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
8	4.4. Dung sai lắp ghép ren 4.4.1. Dung sai lắp ghép ren hệ mét 4.4.2. Dung sai lắp	2		Tài liệu [1] Chương 4 (4.4) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương

Tuần	Nội dung	Lý thuyết (tiết)	TH (tiết)	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
	ghép ren hình thang.			Chương 4 (từ tr 91 đến tr 104) Tài liệu [5] Chương 4 (từ tr 83 đến tr 92)	3, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
9	4.5. Dung sai lắp ghép Ca líp 4.5.1. Cấu tạo calíp và nguyên tắc kiểm tra. 4.5.2. Sơ đồ phân miền dung sai kích thước Calip. - Kiểm tra giữa định kỳ	2		Tài liệu [1] Chương 4 (4.5) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 4 (từ tr 91 đến tr 104) Tài liệu [5] Chương 4 (từ tr 83 đến tr 92)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 4, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
10	CHƯƠNG 5: CHUỖI KÍCH THƯỚC 5.1. Các khái niệm cơ bản 5.2. Giải chuỗi kích thước	2		Tài liệu [1] Chương 5 (5.1-5.2) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 6 (từ tr 120 đến tr 142) Tài liệu [5] Chương 5 (từ tr 106 đến tr 115)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 3, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
11	CHƯƠNG 6: GHI KÍCH THƯỚC CHO BẢN VẼ CHI TIẾT MÁY 6.1. Những yêu cầu đối với việc ghi kích thước 6.2. Những nguyên tắc cơ bản để ghi kích thước cho chi tiết. Kiểm tra giữa kỳ	2		Tài liệu [1] Chương 6 (4.5) Đọc thêm Tài liệu [3] Tập 1 Chương 7 (từ tr 142 đến tr 150)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 6, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
12	CHƯƠNG 7: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐO LUỜNG 7.1. Đo lường 7.2. Đơn vị đo – Hệ thống đơn vị đo 7.3. Phương pháp đo 7.4. Kiểm tra – phương	2		Tài liệu [1] Chương 7 (7.1-7.5) Đọc thêm Tài liệu [5] Chương 6 (từ tr 117 đến tr 125)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 7, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công

Tuần	Nội dung	Lý thuyết (tiết)	TH (tiết)	Tài liệu đọc trước	Nhiệm vụ của sinh viên
	pháp kiểm tra. 7.5. Các nguyên tắc cơ bản trong khi đo				
13	CHƯƠNG 8: DỤNG CỤ ĐO THÔNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ 8.1. Dụng cụ đo kiểu thước cặp		2	Tài liệu [1] Chương 8 (8.1) Tài liệu [5] Chương 7 (từ tr 128 đến tr 131)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 8, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
14	8-2: Dụng cụ đo kiểu pan me 8.2.1. Panme đo ngoài 8.2.2. Pa me đo trong 8.2.3. Panme đo sâu		2	Tài liệu [1] Chương 8 (8.2) Đọc thêm Tài liệu [5] Chương 7 (từ tr 131 đến tr 143)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 8, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
15	8.3. Thước đo có mặt số - đồng hồ so. 8.4: Ca líp.		2	Tài liệu [1] Chương 8 (8.3-8.4) Đọc thêm Tài liệu [5] Chương 7 (từ tr 134 đến tr 143)	Chuẩn bị và đọc trước: + Nội dung bài học trong giáo trình chính và giáo trình tham khảo. - Làm bài tập cuối chương 8, trong giáo trình chính. - Đọc tài liệu chuẩn bị bài thực hành được phân công
Cộng		30			

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: Tối thiểu 70% số giờ học trên lớp có sự hướng dẫn của giảng viên.
- Bài tập:
 - + Làm đầy đủ bài tập được giao.
 - + Đọc thêm tài liệu mà giảng viên yêu cầu.
- Đọc tài liệu trong bài giảng, giáo trình và trên mạng internet trước khi lên lớp.
- Làm 1 bài kiểm tra định kỳ.
- Tham gia thi kết thúc học phần.

10. Thang điểm và hình thức đánh giá

- **Thang điểm:** 10
- **Hình thức đánh giá:** Thi tự luận

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

TT	Điểm thành phần	Quy định	Trọng số	Ghi chú
1	Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, chuẩn bị bài ở nhà...	1 điểm	10%	Sinh viên không tham dự đủ 70% số tiết học trên lớp theo quy định của học phần trong chương trình đào tạo thì không được dự thi kết thúc học phần
2	- Điểm kiểm tra giữa kỳ (khi giảng được 50% - 60% khối lượng kiến thức của học phần)	1 bài	30%	
3	Thi kết thúc học phần	Thi tự luận (90 phút)	60%	

12. Tài liệu học tập

- Giáo trình bắt buộc:

[1]. Trần Đình Hướng, Phạm Quang Tiến, Dung sai - Kỹ thuật đo. Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

- Tài liệu tham khảo:

[2]. Trần Đình Hướng, Dung sai - Đo lường - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 2016;

[2] PGS.TS Ninh Đức Tốn, Kỹ thuật đo - Nhà xuất bản Giáo dục - 2010;
[3] PGS.TS Ninh Đức Tốn, Bài tập Kỹ thuật đo - Nhà xuất bản Giáo dục - 2009;

[4] PGS. Hà Văn Vui, Dung sai lắp ghép và chuỗi kích thước - NXB KHKT - 2014.

[5] PGS.TS Ninh Đức Tốn, Dung sai lắp ghép - Nhà xuất bản giáo dục - 2013.

13. Các yêu cầu khác (nếu có) của học phần:



TS. Hoàng Hùng Thắng

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2020
TRƯỜNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Lê Quý Chiên

ThS. Trần Đình Hướng

THÔNG
BÁO